

APM32F103RCT6_Flash

擦写失败

【FAQ】

芯片型号	APM32F103RCT6
问题类型/涉及模块	Flash
简要描述	FLASH 擦写失败。
原因分析	出现三个芯片在升级功能测试时失败，排查发现是 FLASH 擦写失败造成的。客户使用 IAR 工具开发，增大等待时间，但此方法无效。关闭中断，仍无效。
解决方案	建议将 FLASH 等待周期改到最大 7，即可升级成功。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.5.24	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。