

APM32F103VBT6_BOOT 引脚

低温下开机不工作

【FAQ】

芯片型号	APM32F103VBT6
问题类型/涉及模块	BOOT 引脚
简要描述	在测试低温时发现, 在-20 度会出现开机不工作的情况
原因分析	通过客户原理图看出, boot 未稳定接地。
解决方案	建议客户将 boot 处三极管去掉接地, 增加 flash 等待周期, 可解决问题。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.5.24	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。