

APM32F072RBT6_管脚

发热严重

【FAQ】

芯片型号	APM32F072RBT6
问题类型/涉及模块	管脚
简要描述	MCU 发热严重
原因分析	MCU 可以工作，但是发热严重。测试发现 PC6 脚阻抗过低，可能有过压或者过流打坏引脚所致。
解决方案	建议串电阻限流以及 TVS 管防护管子保护。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.5.24	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。