

# APM32F103RCT6\_CAN

## CAN 无法进入中断

### 【FAQ】

芯片型号	APM32F103RCT6
问题类型/涉及模块	CAN
简要描述	CAN2 不能进中断
原因分析	修改代码, 适配 APM 的双 CAN 使用, CAN1 的发送、接收正常; CAN2 可以发送, 但不能进接收中断。 经排查发现, 客户 CAN2 接收中断向量号用错: 配置 CAN2+FIFO1, 客户用的是 USB2_LP_CAN2_RX0_IRQn。
解决方案	CAN2 接收中断向量号应该是 CAN2_RX1_IRQn。

**【修订历史】**

日期	版本	修改记录
2022.5.24	V1.0	新建

**权责说明**

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。