

APM32E103RET6_RCM

时钟源不同时，应按需配置系数

【FAQ】

芯片型号	APM32E103RET6
问题类型/涉及模块	RCM
简要描述	将其他 108M 主频的代码移植至 APM32 芯片时，TMR1 定时器定时时间不对
原因分析	客户的 PLL 源由 HSE 2 分频后 27 倍频得到。但我司倍频系数只有 4 位，最大为 16 倍。
解决方案	HSE 不进行分频，直接根据需求设置倍频参数。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.8.2	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。