

APM32F103C8T6_RCM

休眠唤醒后，灯概率性闪烁异常

【FAQ】

芯片型号	APM32F103C8T6
问题类型/涉及模块	RCM
简要描述	休眠唤醒后，灯概率性闪烁异常
原因分析	唤醒后主时钟为 HSI，后切换成 HSE-PLL 作为主时钟，在切换配置过程时间可能会比较长；APM RCC 配置时间较长。
解决方案	1.休眠唤醒后，将“HSI 切到 SYS ”的代码放到唤醒中断内 2.将灯闪烁代码放到 RCC 配置之后。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.7.25	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。