

APM32F030C8T6_ADC

ADC 连续转换后 DMA 只传输一次

【FAQ】

芯片型号	APM32F030C8T6
问题类型/涉及模块	ADC
简要描述	ADC 连续转换后 DMA 只传输一次
原因分析	SDK 的 DMA_ADC 例程中, ADC 配置为连续转换模式, 然后通过 DMA 传输, 测试发现只能转换一次。检查代码发现, 初始化时, 没有对 DMA 进行连续请求。
解决方案	增加对 DMA 连续请求的代码: ADC_DMAResponseMode(ADC_DMA_MODE_CIRCULAR)

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.7.25	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。