

APM32F103CBT6_启动问题

无法正常启动

【FAQ】

芯片型号	APM32F103CBT6
问题类型/涉及模块	启动问题
简要描述	无法正常启动
原因分析	将芯片应用于显示屏，代码包含 Bootloader 和 APP 部分，但只修改了 APP 部分的 HSE 起振等待时间、Flash 等待周期，没有调整 BootLoader 的参数。
解决方案	需要将 Bootloader 和 APP 部分的 Flash 等待周期、HSE TIMEOUT 都配置完成，才可以正常启动。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.7.25	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。