

APM32E103RET6_CAN

联合后 CAN 无法通信

【FAQ】

芯片型号	APM32E103RET6
问题类型/涉及模块	CAN
简要描述	联合后 CAN 无法通信
原因分析	APM32E103RET6 芯片与其他芯片通过 CAN 通信组网后,APM32E103RET6 的 CAN 是无法通信上的,但单独的 CAN 是可以通信的。 排查后发现，虚焊导致 120 欧匹配电阻没形成闭环网络。
解决方案	建议重新焊接电路板。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.7.25	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。