

APM32F103VCT6_低功耗问题

STOP 模式下的功耗异常偏高

【FAQ】

芯片型号	APM32F103VCT6
问题类型/涉及模块	低功耗问题
简要描述	STOP 模式下的功耗异常偏高
原因分析	芯片的部分引脚存在漏电流，因此功耗会偏高。
解决方案	在进入 STOP 模式前先开启所有外设时钟，然后将所有 GPIO 配置为模拟输入，最后再关闭所有外设时钟。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.9.20	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。