

APM32F072CBT6_ADC

DMA 采样不连续

【FAQ】

芯片型号	APM32F072CBT6
问题类型/涉及模块	ADC
简要描述	DMA 采样不连续
原因分析	ADC/DMA 采样只能采一次，且有时间后错误
解决方案	1.调整为：先使能 DMA 通道，再准备 ADC 采样； 2.加入 ADC_DMARequestMode(ADC_DMA_MODE_CIRCULAR); 3.使能 DMA 连续采样模式。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.9.20	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。