

APM32E103RET6_软件问题

PC10 和 PC11 无法输入/输出 USART3 数据

【FAQ】

芯片型号	APM32E103RET6
问题类型/涉及模块	软件问题
简要描述	PC10 和 PC11 无法输入/输出 USART3 数据
原因分析	由于复位后，引脚有默认的复用功能，所以设置 PC10 和 PC11 作为 USART3 的输入输出引脚时，无法正常收发数据。
解决方案	复位后需要修改软件，对 PC10 和 PC11 进行功能重映射。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.9.20	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。