

APM32F103RCT6_CAN

CAN2 输出异常

【FAQ】

芯片型号	APM32F103RCT6
问题类型/涉及模块	CAN
简要描述	CAN2 输出异常
原因分析	USART1 DMA 输出引脚配置错误，影响了 CAN2 的时钟配置；USART3 和 CAN2 都使用复用引脚，导致 CAN2 无法输出。
解决方案	建议先配置其他引脚复用功能，再配置 CAN2 的引脚复用功能，否则会导致 CAN2 复用失效。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.9.20	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。