

APM32E103VET6_ 硬件问题

低功耗电流偏高

【FAQ】

芯片型号	APM32E103VET6
问题类型/涉及模块	硬件问题
简要描述	低功耗电流偏高
原因分析	排查原理图发现默认内部下拉的 SWCLK 被上拉。
解决方案	修改 SWCLK 配置为下拉；将控制 MOS 的 IO 口配置为 OUT_PP，关断 MOS，防止 MOS 处在不确认状态而漏电。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.9.20	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。