

APM32F107VCT6_Bootloader

关于通过 DFU ISP 下载的

48MHz APP 程序运行异常问题

【FAQ】

芯片型号	APM32F107VCT6
问题类型/涉及模块	Bootloader
简要描述	通过 DFU ISP 下载的 48MHz APP 程序运行异常
原因分析	DFU 进行跳转前，没有将 USB 时钟关闭，导致在跳转主频为 48MHz 的 APP 后 USB 正常响应中断
解决方案	在 APP 程序开始前，将 USB 时钟关闭

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2024.03.25	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。