

APM32F103VCT6_ESD

输出 10KV 高压脉冲时，MCU 会复位

【FAQ】

芯片型号	APM32F103VCT6
问题类型/涉及模块	ESD
简要描述	输出 10KV 高压脉冲时，MCU 会复位
原因分析	高压脉冲启动时，会干扰到电源，电源有一个瞬间跌落，从而使 MCU 掉电复位
解决方案	建议在电源上加脉冲吸收回路。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.7.25	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。