

APM32F003F6P6_烧录问题

烧录时找不到料号

【FAQ】

芯片型号	APM32F030C8T6
问题类型/涉及模块	烧录问题
简要描述	烧录时找不到料号
原因分析	烧录软件不提供 APM32F003 料号
解决方案	可以直接选择使用 M0 或 M0+内核的芯片进行烧录，也可以使用含 003 型号的 J-Flash。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.9.20	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。