


# APM32F030C8T6\_ 复位

## 芯片不能复位

【FAQ】

|           |                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 芯片型号      | APM32F030C8T6                                                                                                                                     |
| 问题类型/涉及模块 | 复位                                                                                                                                                |
| 简要描述      | 芯片不能复位                                                                                                                                            |
| 原因分析      | 芯片不能复位，NRST 引脚没有低电平拉低。                                                                                                                            |
| 解决方案      | <p>在烧录器排线接入 J4 前，确保烧录器 GND 与主板的 GND 先连接，再接 J4，或者按图示改进电路。</p>  |

**【修订历史】**

| 日期        | 版本   | 修改记录 |
|-----------|------|------|
| 2022.9.20 | V1.0 | 新建   |

**权责说明**

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。