

# APM32F003F6P6\_ 软件问题

## 低功耗 Halt 模式，WUPT 只能唤醒一次

【FAQ】

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 芯片型号      | APM32F003F6P6                                                               |
| 问题类型/涉及模块 | 软件问题                                                                        |
| 简要描述      | 低功耗 Halt 模式，WUPT 只能唤醒一次                                                     |
| 原因分析      | 场景：<br>在低功耗 Halt 模式中，使用 WUPT 自动唤醒时，发现只能唤醒一次。<br>原因：<br>客户设置在中断服务程序中进入低功耗模式。 |
| 解决方案      | 建议调整程序位置。                                                                   |

**【修订历史】**

| 日期        | 版本   | 修改记录 |
|-----------|------|------|
| 2022.9.20 | V1.0 | 新建   |

**权责说明**

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。