

APM32F003F6P6_系统滴答定时器

是否需要 8 分频

【FAQ】

芯片型号	APM32F003F6P6
问题类型/涉及模块	系统滴答定时器
简要描述	使用系统滴答定时器是否需要进行 8 分频设置？
原因分析	/
解决方案	一般不需要修改直接使用系统时钟频率，也可以通过 SysTick->CTRL 寄存器进行修改。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.5.24	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。