

APM32F103RCT6_I/O 端口

复位脚持续拉低时 PB4 持续输出高电平

【FAQ】

芯片型号	APM32F103RCT6
问题类型/涉及模块	I/O 端口
简要描述	复位脚持续拉低时 PB4 持续输出高电平
原因分析	参考数据手册，PB4 为烧录口 NJTRST，在复位过程中和复位后，PB4 会保持上拉状态，属正常现象。
解决方案	建议改为其他 IO 口控制

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.9.20	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。