

APM32E103RET6_ 输出端口需求

要求 OCx 通道输出高电平

【FAQ】

芯片型号	APM32E103RET6
问题类型/涉及模块	输出端口需求
简要描述	要求 OCx 通道输出高电平
原因分析	TMR 的 PWM 输出模式，OCxEN 位禁能后，要求 OCx 通道输出高电平。
解决方案	参考数据手册，标准 OCx 通道的外部引脚状态取决于通道状态和 GPIO 以及 AFIO 寄存器，OCxEN 位禁能后，配置 GPIO 位为高电平可以满足需求。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.9.20	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。