

APM32E103VET6_SMC

SMC 驱动 8080 并口屏时屏幕无法点亮

【FAQ】

芯片型号	APM32E103VET6
问题类型/涉及模块	SMC
简要描述	SMC 驱动 8080 并口屏时屏幕无法点亮
原因分析	8080 并口屏的数据宽度为 8bits，而 SMC 的地址线配置为 16bit 数据宽度的地址。
解决方案	应该按照实际的 D/CX 地址配置。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.9.20	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。