

APM32F003F6P6_编译下载

使用 ST-LINK 在 5V 供电下无法下载

【FAQ】

芯片型号	APM32F003F6P6
问题类型/涉及模块	编译下载
简要描述	在 5V 外部供电下，使用 ST-LINK，无法下载程序
原因分析	ST-LINK 只支持 3.3V 电源域的 SWD 通信，所以在外部供电为 5V 的情况下，无法下载。
解决方案	建议使用 3.3V 的外部供电，或由外部供电转为 ST-LINK 直供。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.11.24	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。